

بررسی وضعیت اینمی اتاق‌های عمل بیمارستان‌های آموزشی-درمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان در سال ۱۳۸۳

دکتر ابوالقاسم پورضا^۱، دکتر فیض الله اکبری حقیقی^{۲*}، وجیه الله خدابخش نژاد^۳

چکیده:

زمینه و هدف: اتاق عمل واحدی مهم و منحصر به فرد در بیمارستان است که به لحاظ تنوع فعالیت‌ها و تخصص‌ها و نیز انواع سوانح و خطراتی که موجودیت آن را تهدید می‌کنند در زمرة مناطق حساس و پرخطر در بیمارستان قرار می‌گیرد. از اینرو رعایت اصول و ضوابط اینمی در این واحد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اینمی اتاق‌های عمل بیمارستان‌های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مقایسه با استانداردهای تعیین شده پرداخته است.

مواد و روشهای: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-کاربردی است که به روش مقطعی(Cross-Sectional) در کلیه اتاق‌های عمل بیمارستان آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان انجام شده است. ابزار جمع آوری داده‌ها چک لیست و تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش‌های آمار توصیفی صورت گرفته است. برای بیان کیفی وضعیت اینمی از مقیاس لیکرت استفاده گردید و براساس آن وضعیت اینمی بخش‌های مورد مطالعه در سه مقوله خوب، متوسط، ضعیف درجه بندی شد. جهت ترسیم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده گردید.

نتایج: وضعیت اینمی اتاق عمل بیمارستان‌های مورد مطالعه در مجموع در حد "متوسط" درجه بندی گردید؛ بطوریکه ۴۰٪ اتاق‌های عمل مورد مطالعه از سطح اینمی در حد "خوب"، ۴۰٪ از وضعیت اینمی "متوسط" و ۲۰٪ دیگر از وضعیت اینمی در حد "ضعیف" برخوردار بودند. اینمی فیزیکی و ساختمانی، رعایت اصول و ضوابط اینمی و بهداشت فردی و نیز ضدغونه اتاق‌های عمل از جمله ابعادی بودند که از وضعیت مطلوبی تری برخوردار بودند و از مهمترین نارسایی‌های اینمی اتاق‌های عمل مورد مطالعه می‌توان به سیستم اعلام خطر، آموزش پرسنل و وضعیت هدایت الکترونیکی کف پوش‌ها اشاره نمود.

نتیجه گیری: بیمارستان‌ها نیاز به ارتقاء سطح اینمی در ابعاد مختلف در اتاق عمل دارند؛ لذا پیشنهاد می‌شود اقدامات مدیریتی مناسب در راستای این منظور در بیمارستان‌ها به اجرا درآید.

کلمات کلیدی: اتاق عمل، بیمارستان آموزشی، گیلان، وضعیت اینمی

مقدمه

آن را تهدید می‌کند مانند برق گرفتگی، انفجار گازهای طبی، آتش سوزی و همچنین به علت فوریت حفظ جان بیماران که قادر به حرکت نیستند، در زمرة مناطق حساس و پر خطر قرار می‌گیرد (۱). مطالعاتی که در سطح کشور انجام شده است نشان می‌دهد، عوامل وقوع حوادث در بیمارستان ناشی از ناآگاهی پرسنل، ضعف تأسیسات اینمی، عدم آشنای پرسنل در بکارگیری وسایل، ضعف مهندسی ساختمان و تجهیزات می‌باشد. سرویس دهی اینمی

اتاق عمل به عنوان موتور محركه بیمارستان و مهمترین خروجی آن محسوب شده که پیچیده ترین و گران ترین تجهیزات پزشکی در آن متمرکز است. درحقیقت اتاق عمل کانون تمرکز انواع سرمایه‌های علمی، فیزیکی، تکنولوژیکی و رفتاری واحدهای درمانی می‌باشد. در اتاق عمل به علت تنوع فعالیت‌ها و نیز انواع سوانح و خطراتی که موجودیت

۱- دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت و انسنتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت و انسنتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت شهرستان فومن. (* نویسنده مسئول)

آدرس: گیلان، فومن، مرکز بهداشت شهرستان فومن، تلفن ۰۱۱۳۳۰۶۰۰۱، ۰۹۱۱۳۷۲۲۶۰۰۱، آدرس پست الکترونیک: Email: vaji14@yahoo.com

ملی و بین المللی مانند انجمن بیمارستان های امریکا و دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ... در تدوین چک لیست مورد استفاده قرار گرفت (۱۴-۱۸). چک لیست فراهم شده پس از مطالعه مقدماتی (Pilot) و تعیین پایایی (Reliability) و روائی (Validity) و تدوین نهایی، با تک تک نمونه های جامعه آماری تکمیل گردید. لازم به توضیح است که برای تعیین اعتبار چک لیست، از نظرات اساتید محترم گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بهره گیری شد و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. و برای تعیین پایایی آن، قبل از انجام مطالعه، دو بیمارستان آموزشی که خارج از جامعه آماری مورد نظر بود، بعنوان پایلوت انتخاب و بررسی شدند. اطلاعات مورد نظر در چک لیست از طریق مشاهده و مصاحبه با مدیران و مسئولین بخش های مختلف بیمارستان کسب و نسبت به رفع نواقص احتمالی چک لیست اقدام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شد و برای بردازش اطلاعات جمع آوری شده، از نرم افزار Excel استفاده گردید. در این بررسی علاوه بر ابعاد کمی ایمنی، ویژگی های کیفی وضعیت ایمنی در بخش های مورد مطالعه با استفاده از سؤالاتی که در قالب طیف ۳ درجه ای لیکرت طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس این ارزیابی، وضعیت ایمنی بیمارستان ها در سه مقوله خوب (بالای ۷۴٪ امتیازات)، متوسط (بین ۵۰-۷۴٪ امتیازات) و ضعیف (زیر ۵۰٪ امتیازات) طبقه بندی شد.

یافته ها

نتایج این مطالعه نشان داد که رئوسای کلیه بیمارستانهای مورد بررسی دارای مدرک تخصصی در رشته پزشکی و مدیران آنها به ترتیب ۱۰٪ دارای مدرک دیپلم، ۱۰٪ دارای مدرک پزشکی عمومی و ۸۰٪ دیگر دارای مدرک لیسانس که تنها ۲۰٪ آنها تحصیل کرده در رشته مدیریت بیمارستان بودند. این بیمارستان ها غالباً فاقد مدیر واحد الشرایط به لحاظ تحصیلی و تجربه کاری بوده (بین یک تا پنج سال) و به لحاظ ایمنی با نارسائی های زیادی مواجه بودند.

اتاق های عمل بیمارستان های مورد مطالعه با توجه به مجموع نمرات کسب شده توسط آنها، در مجموع در حد "متوسط" قرار دارند. (جدول شماره ۱).

بیمارستان به طور مستقیم توسط مدیر انجام نمی شود، بلکه مدیر باید تمام تخصص های بیمارستان را در نظر گرفته و سیستم اداره کردن ایمنی را تنظیم کند که همان کمیته ایمنی است که در آن همه افراد متخصص در همه رشته ها حضور داشته باشدند (۲).

تا جایی که نویسندهای این مقاله بررسی نمودند تاکنون تحقیق جامع و دقیقی در استان گیلان در زمینه ایمنی اتاق های عمل بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت نگرفته و هیچ گونه اطلاع دقیق و مستندی در زمینه وضعیت ایمنی اتاق های عمل در دسترس نبوده است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت در اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان، اشکالات و نواقص موجود در زمینه های یاد شده در مقایسه با استانداردها شناسائی و پیشنهادات مناسب برای افزایش ضریب ایمنی در بخش اتاق عمل بیمارستان ها ارائه گردد.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و کاربردی است که بصورت مقطعی (Cross-sectional) انجام شده است. جامعه مورد پژوهش اتاق های عمل ۵ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد. این دانشگاه ۷ بیمارستان آموزشی-درمانی دارد که البته بیمارستان ۱۷ شهریور در زمان انجام پژوهش به علت تجدید بنا تعطیل شده بود و همچنین تنها بیمارستان روانپزشکی فاقد اتاق عمل بود. بنابراین در این پژوهش عملاً اتاق عمل ۵ بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفت.

جمع آوری داده ها با استفاده از یک چک لیست با ۹۹ پرسش صورت گرفت. این چک لیست براساس محورهای ایمنی فیزیکی، تجهیزاتی، پرسنلی طراحی گردید. پژوهشگر با مراجعه مستقیم به بیمارستان های مورد مطالعه و از طریق مشاهده مستقیم و نیز مصاحبه با مدیران و مسئولین اتاق های عمل و نیز مطالعه استناد و مدارک، نسبت به جمع آوری داده ها اقدام نموده است.

چک لیست مذکور در دو بخش کلی به شرح ذیل طراحی شده است: بخش اول شامل ۷ سؤال در زمینه مشخصات فردی رؤسا و مدیران و نیز مشخصات کلی بیمارستان های مورد مطالعه بوده و بخش دوم شامل ۹۲ سؤال در زمینه ایمنی واحدهای اتاق عمل می باشد. پروتکل ها و استانداردهای

جدول شماره ۱) ارزیابی کمی و کیفی وضعیت ایمنی اتاق عمل بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۸۳.

بیمارستان	واحد مورد بررسی (امتیاز کیفی)	امتیاز کمی - درصد (امتیاز کمی)	امتیاز کمی - درصد (امتیاز کیفی)	۱*				
اتاق عمل	واحد مورد بررسی (امتیاز کیفی)	۶۲/۵ (متوسط)	۴۵ (ضعیف)	۸۵ (خوب)	۵۵ (متوسط)	۷۷/۵ (خوب)	۶۵ (متوسط)	۵
								ارزیابی کلی

* به جهت ملاحظات اخلاقی و محرومانه ماندن اطلاعات مربوط به هر بیمارستان، اسامی بیمارستان ها ذکر نشد و بجای آنها از اعداد ۱، ۲، ۳، ... استفاده گردید و اطلاعات خام هر بیمارستان نزد پژوهشگر محفوظ می باشد


دو بیمارستان (۴۰٪) وضعیت نسبتاً قابل قبول داشتند و جزء بیمارستان های با امتیاز "خوب" طبقه بندی شدند (جدول شماره ۲)

جدول شماره ۲) توزیع وضعیت ایمنی اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان براساس مقیاس لیکرت و امتیازات مکتبه در سال ۱۳۸۳.

اتاق عمل	واحد مورد بررسی		
	ارزیابی	خوب	متوسط
	(درصد) تعداد	(درصد) تعداد	(درصد) تعداد
۱ (۲۰)	۲ (۴۰)	۲ (۴۰)	۱ (۲۰)
نیزه گذیجوارها و سفرا	75	55	95
لخته های اکسیژن سیستم	95	85	70
لخته های اکسیژن سیستم	70	70	70
لخته های اکسیژن سیستم	65	55	90
لخته های اکسیژن سیستم	90	85	95
لخته های اکسیژن سیستم	85	90	75
لخته های اکسیژن سیستم	35	20	0
لخته های اکسیژن سیستم	100	85	50
لخته های اکسیژن سیستم	65	50	0

خروج اضطراری، سیستم اعلام خطر، آموزش پرسنل، وضعیت هدایت الکتریسیته کف پوش، چراغ های ضد انفجار در اتاق عمل و کنترل عفونت در اتاق عمل مربوط می شود. همچنین خلام دستورالعمل های اجرائی و دستورالعمل های راهنمای در زمینه برخورد با حوادث از ضعف های عمدۀ ایمنی در اتاق های عمل بشمار می رود.

نمودار (۱) ارزیابی وضعیت ایمنی این واحدها را بر حسب ابعاد مختلف ایمنی نشان می دهد. ایمنی فیزیکی و ساختمانی و همچنین رعایت اصول و ضوابط ایمنی در زمینه جمع آوری و دفع زباله های عفونی، رعایت بهداشت فردی، نظافت و ضد عفونی اتاق عمل در وضعیت مطلوبی قرار دارند. عمدۀ ترین نارسائی در این بخش به فقدان راه



نمودار شماره ۱) توزیع فراوانی نسبی وضعیت ایمنی اتاق عمل بیمارستان های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۸۳.

نیست. و همچنین در ۸۰ درصد اتاق های عمل بیمارستان های مورد مطالعه، سیستم هشدار دهنده و کشف دود و آتش فراهم نشده است. عملکرد سیستم هشدار دهنده افت یا قطع فشار گازهای طبی در اتاق عمل در نیمی از بیمارستان های مورد مطالعه بطور ماهیانه کنترل نمی شود.

در تمامی واحدهای مورد بررسی برنامه ای مرتب و منظم برای کنترل قابلیت هدایت الکتریسیته ساکن دستگاه های موجود در اتاق های عمل وجود ندارد.

بعضی از اتاق های عمل مورد مطالعه هر چند دارای سیستم اعلام خطر می باشند اما تعداد آنها از یک بیمارستان در کل جامعه پژوهش فراتر نمی رود. وسائل اطفاء حریق نیز در اتاق عمل که با انواع تهدیدات فیزیکی، مکانیکی، شیمیائی، بیولوژیکی و گازهای بیهوشی مواجه است، نیز بسیار ضعیف گزارش شده است. ۱۰۰٪ از اتاق های عمل، دارای سیستم اطفاء حریق دستی بودند. و این در حالی است که تعداد کپسول های ضدحریق اختصاص یافته کافی

پزشکی تهران، تنها اتاق عمل دو بیمارستان از مجموعه بیمارستان‌های مورد مطالعه از لحاظ ساختمانی مناسب بوده اند (۴). در بررسی وضعیت مدیریت اینمی در بیمارستان‌های آموزشی- عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، سیستم کشف حريق در هیچکدام از بیمارستان‌های مورد پژوهش وجود نداشت و تجهیزات اطفاء حریق موجود در کلیه بیمارستان‌ها فقط کپسول‌های آتش نشانی بود (۵). در ارزیابی وضعیت نگهداری در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هیچکدام از بیمارستان‌های مورد مطالعه راه فرار اضطراری پیش‌بینی نشده است (۶).

در مطالعه دیگری با عنوان بررسی وضعیت نگهداری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مشخص شد، در هیچکدام از بیمارستان‌های مورد مطالعه فیوز قطع و وصل مستقل جریان برق و آذیر یا زنگ خطر موجود نبوده است (۷). محل هائی که در آنها احتمال بروز انفجار یا آتش سوزی وجود دارد، بخصوص اتاق عمل، نصب سیستم‌های حفاظت الکتریکی به همراه وسائل الکتریکی الزامی است (۸). در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران هیچگونه دستورالعملی جهت مقابله با اثرات مخرب حوادث طبیعی و تخلیه افراد در محل کار وجود نداشته است و پرسنل نیز آموزش‌های لازم را در این زمینه ندیده اند (۹). میزان کاربرد استانداردهای بین المللی طراحی، مکانیکی، تجهیزات و اینمی اتاق‌های عمل بیمارستان‌های واپسیه به دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۷/۶٪ بوده است (۱۰). وضعیت رعایت اصول و ضوابط اینمی در اتاق‌های عمل بیمارستان‌های آموزشی - عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در مجموع متوجه ارزیابی گردید. همچنین وضعیت اینمی بیمارستان‌های مورد مطالعه در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی بسیار ضعیف بوده است و کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز اطفاء حریق در کلیه بیمارستان‌ها مشهود بود. کلید و پریز ضدحرق و فیوز قطع و وصل مستقل جریان برق و سیم اتصال به زمین جهت کلیه واحدهای اتاق عمل مورد مطالعه پیش‌بینی نشده بود (۱۱).

نیود برنامه منظم برای کنترل سیستم هشداردهنده افت یا قطع فشار گازهای طبی، فقدان برنامه‌های منظم کنترل و نظارت بر کارکرد دستگاه های مستقر در اتاق عمل، فقدان برنامه منظم نمونه گیری از محیط اتاق عمل، فقدان سیستم ثبت و ضبط دقیق سوابق فعالیت های انجام شده برای سلامت پرسنل و نیز ضعف در بررسی وضعیت سلامت پرسنل شاغل در اتاق های عمل از عده مشکلات و نارسایی هایی هستند که به نیود کمیته اینمی، فقدان مهندس تجهیزات پزشکی، نیود کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و ضعف برنامه های آموزشی مربوط می شوند. مطالعاتی که در همدان و بیمارستان‌های دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است به نتایج مشابهی در این زمینه دست یافته اند (۵ و ۱۱). همچنین در مطالعه ای که با عنوان ارتقاء اینمی بیماران از طریق فراهم نمودن تسهیلات در بیمارستان‌ها در شبکاگو انجام شد، جهت ارتقاء اینمی بیماران به اصول زیر اشاره شده است (۱۲): (الف) اطمینان از بینایی بیماران (ب) احداث اتاق‌های استاندارد شده در بیمارستان (پ) قابلیت دسترسی فوری به اطلاعات بیماران (ت) کاهش سروصدای (ث) درگیر کردن بیماران در مراقبت از خود (ج) به حداقل رساندن خستگی در پرسنل (ح) خودکار نمودن وسایل اطفاء حریق (خ) ایجاد یک محیط کاری سالم در مطالعه فرهنگستان پرستاری کانادا با عنوان بررسی میزان آگاهی پرستاران از اینمی بیماران در بیمارستان گروه های

کفیوش‌ها در ۱۰۰ درصد موارد بطور دوره ای هر پنج سال یکبار تعویض نمی شوند، بطوریکه در اکثر واحدها کفیوش فرسوده شده و نیاز به تعویض دارند.

بجز در یک بیمارستان، در بقیه جامعه مورد پژوهش، مهندس تجهیزات پزشکی حضور ندارد. در ۸۰ درصد موارد، شناسنامه دستگاه‌های موجود در اتاق عمل در دسترس نبوده است.

در دو بیمارستان (۴۰٪) برق اضطراری اتاق عمل بطور اتوماتیک روشن نمی شود، بطوریکه بعد از گذشت ۲ الی ۳ دقیقه از قطع برق شبکه سراسری، برق اضطراری بصورت دستی راه اندازی می شود که این یک خطر جدی است. در (۸۰٪) از بیمارستان‌های مورد بررسی ثبت عملکرد ژنراتور برق اضطراری صورت نمی گیرد و عملاً از نجوه کارکرد ژنراتور های تولید برق اضطراری در بیمارستان‌های مورد بررسی، اطلاعی در دسترس نمی باشد.

در اتاق عمل یکی از بیمارستان‌های مورد مطالعه از هواکش برقی چهت تهويه استفاده شده است و در دو مورد از اتاق‌های مورد بررسی، دماسنج در اتاق عمل نصب نشده است.

در بیمارستان‌های مورد بررسی، معاینات و آزمایشات ادواری برای پرسنل شاغل در اتاق‌های عمل صورت نمی گیرد و سوابق قبلی نیز در دسترس نبوده است. در تمام بخش‌های مورد مطالعه، نمونه برداری و کشت میکروبی بطور منظم و هفتگی از فضای اتاق عمل انجام نمی شود.

در سه مورد از اتاق‌های عمل مورد بررسی، موانع فیزیکی در مسیر رفت و آمد و راهروهای اتاق‌های عمل به چشم می خورد. در دو بیمارستان (۴۰٪) اتاق جدایگانه ای برای نگهداری وسایل نظافت و جمع آوری مخلفه و لباس کثیف بیماران با شرایط مناسب وجود ندارد. بجز در یک بیمارستان در سایر بیمارستان‌های مورد مطالعه برنامه نظارت و کنترل مؤثر و مستمر از تجهیزات بخش‌های اتاق عمل صورت نمی گیرد و هیچگونه سوابقی از نتیجه بازرسی‌ها در بیمارستان موجود نبوده است.

بحث و نتیجه گیری

یافته‌های این مطالعه نشان می دهد که اکثر اتاق‌های عمل بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اینمی در حد مطلوبی برخودار نیستند. گفتنی است که تنها اتاق‌های عمل دو بیمارستان از مجموعه بیمارستان‌های مورد مطالعه دارای وضعیت اینمی مطلوب بوده است، این وضعیت را می توان با توجه به جدیدالتأسیس بودن بیمارستان (بطور نسبی) و تخصصی بودن آن تا حدودی توجیه کرد. البته بیان نقش مدیریت و زیر ساخت‌های دیگر از جمله قوانین و مقررات و نیز تخصصی و جدیدالتأسیس بودن بیمارستان‌ها در تأمین اینمی لازم، انجام مطالعات بعدی را طلب می کند.

طبق مطالعه ای که در آمریکا انجام شد، نشان داد که محل وقوع ۲۳٪ حادث آتش سوزی در بیمارستان‌ها مربوط به اتاق‌عمل است و علت بالا بودن آمار آتش سوزی و انفجار در اتاق‌عمل را به عدم رعایت روش‌های حفاظتی ساختمان، نصب و کاربرد نامناسب سیستم‌های الکتریکی، گازی و حرارتی، انبار کردن و استفاده نادرست از مواد آتش زا و قابل اختراع و نیز ضعف قوانین لازم در مورد ضوابط اینمی در محیط کار نسبت داده اند (۳).

در ارزیابی واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم

- در استانداردهای ممیزی و اعتباربخشی بیمارستان‌ها.
- ۲- کنترل مستمر اتفاق‌های عمل توسط کمیته اینمنی و عفونت بیمارستان به منظور رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه، آموزش مستمر پرسنل در خصوص رعایت ضوابط اینمنی خاص این بخش.
- ۳- پیش‌بینی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اطفال‌حریق با توجه به محل و نوع آتش سوزی احتمالی و به تعداد کافی.
- ۴- پیش‌بینی سیستم هشدار دهنده آتش با کارائی مناسب.
- ۵- پیش‌بینی بلکان یا راه فرار اضطراری.
- ۶- استفاده از مدیران و اجدال‌شرایط.
- ۷- دستورالعمل و قوانین مکتوب جهت رعایت اصول اینمنی در بخش اتفاق عمل بیمارستان تدوین و ضمن آموزش‌های لازم در اختیار پرسنل قرار گیرد. این دستورالعمل‌ها باید براساس شرایط جدید و به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید، مورد بازبینی قرار گیرد.
- ۸- رعایت ضوابط و استانداردهای فنی لازم در طراحی فیزیکی با توجه به ویژگی‌های بخش اتفاق عمل به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی و سوانح.
- ۹- استفاده از کلید و پریز ضدجرقه و فیوز قطعه و وصل مستقل جریان برق و سیم اتصال به زمین جهت بخش اتفاق عمل به منظور پیشگیری از هر گونه حادث احتمالی.
- ۱۰- ایجاد هماهنگی میان بیمارستان‌ها و مراجع ذیصلاح در افزایش ضریب اینمنی و مقاوم سازی ساختمان بیمارستان‌ها در برابر زلزله.
- ۱۱- نصب سیستم هشدار دهنده افت یا قطع فشار گازهای طبی در ایستگاه پرسنلی، اتفاق عمل و تأسیسات مرکزی بیمارستان.
- ۱۲- بازسازی و بهسازی فضای فیزیکی بخش‌ها و رعایت اصول بهداشتی در بخش‌های اتفاق عمل بر اساس دستورالعمل‌های ارزشیابی بخش‌های درمانی.
- ۱۳- تعمیر و تکمیل سیستم تهویه و ایجاد سیستمی با درجه حرارت و رطوبت مناسب و مجهز به فیلتر و تأمین هوای مثبت و منفی بر حسب فضاهای تمیز و کثیف در اتفاق عمل.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همچنین رؤسای مدیران و پرسنل زحمتکش بیمارستان‌های آموزشی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند صمیمانه تشکر می‌نماییم.

- مورد مطالعه مهمترین عوامل تشیدکننده خطر برای بیماران را کار بیش از ظرفیت، شیوه کار، کمبود نیروی انسانی بخصوص پرسنل پرستاری، تعمیرات ساختمان بیمارستان، تعطیلی تخت‌ها، عملکرد بخش‌های دیگر بیمارستان، محیط فیزیکی، تکنولوژی‌های جدید و تخصص گرائی اعلام داشتند (۱۳).
- فقدان دفتر ثبت سابقه کنترل و کارکرد دستگاه‌ها در واحدهای اتفاق عمل و همچنین نبود دستورالعمل‌های لازم در زمینه رعایت نکات اینمنی و ضعف کلی آموزش اینمنی بویژه در اتفاق‌های عمل از عده ترین خلاهای مدیریتی در بیمارستان‌ها است. گفتنی است که امروزه بدون مکتب کدن و مستند کردن فرآیندهای عملکردی در همه سازمان‌ها بالاخص در بیمارستان‌ها مدیریت از افق علمی و کارائی فاصله بسیار بیشتری می‌گیرد. با عنایت به اینکه غالب مدیران شاغل در این بیمارستان‌ها تجربه علمی و عملی مربوط و کافی در این زمینه نداشته‌اند، این یافته‌ها چندان دور از انتظار نبود. نتایج کلی بدست آمده از بررسی حاضر بیانگر چند نکته مهم به شرح ذیل است:
- الف- اتفاق‌های عمل بیمارستان‌های مورد مطالعه نیاز به ارتقاء اینمنی دارند. مطالعات انجام شده در استان‌های تهران، زهدان، همدان و ... نیز این امر را تأیید می‌کند.
- ب- نارسایی‌های مدیریتی و فقدان تجربه علمی و شغلی مرتبط و غنی در گردش کار، وجه مشترک کلیه واحدهای مورد مطالعه بود.
- پ- فقدان تجهیزات اینمنی (کشف و اطفاء حریق) پیشتره در واحدهای مورد مطالعه، نیاز به توجه بیشتر به مسئله اینمنی را مطرح می‌کند.
- ت- پایین سطح آگاهی پرسنل اتفاق عمل در زمینه اینمنی لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزشی بیمارستان را بیادوری می‌نماید.
- ث- عدم پیش‌بینی راه خروج اضطراری از جمله نارسایی‌هایی بود که در تمام بیمارستان‌های مورد مطالعه به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه پیش‌بینی راه خروج اضطراری امروزه حتی برای اماکن مسکونی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، لذا بررسی علل عدم پیش‌بینی راه خروج اضطراری و نیز تأثیر وجود یا عدم وجود آن در زمان وقوع حوادث غیرمتوقبه در بیمارستان می‌تواند موضوع مطالعات بعدی در زمینه اینمنی بیمارستان را بخود اختصاص دهد.
- و- کلام آخر اینکه در راستای تأمین سلامتی مشتریان داخلی و خارجی، اجرای اقدامات فوری و ضریتی اینمنی (اول اینمنی و بعد کار) نباید فراموش شود. پیشنهادات ذیل جهت بهبود وضعیت اینمنی بخش‌های اتفاق عمل‌ها در راستای نتایج پژوهش ارائه می‌گردد:
- ۱- ایجاد و تقویت کمیته‌های اینمنی و عفونت بیمارستان و لحاظ کردن آنها

منابع:

- ۱- اسفندی، ابوالفضل، بررسی میزان کاربرد استانداردهای اتفاق عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۶.
- ۲- پورضا، ابوالقاسم، جزوات درسی اینمنی و مبانی نگهداری بیمارستان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۷.
- ۳- سلطانی، جمشید، مطالعه اصول و اهمیت طرح‌های اینمنی و مقابله با سوانح در بیمارستان‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته امور بیمارستان‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۵۶.
- ۴- تجدد، حسین، ارزشیابی واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۶۶، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۶۶.
- ۵- اصف پور و کیلیان، مهناز، بررسی وضعیت مدیریت اینمنی در بیمارستان‌های آموزشی-

۱۱- حمیدی آشتیانی، ویدا، بررسی وضعیت ایمنی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۷.

۱۲- Emily J Wolf. "Promoting patient safety through facility design," Healthcare Executive. Chicago: Jul/Aug 2003. Vol.18, Iss; pg.16.

۱۳- Nicklin, Wendy; McVeety, Janice E; "Canadian nurses' perceptions of patient safety in hospitals", Canadian Journal Of Nursing Leadership, Volume 15, Issue 3, September - October 2002, PP. 11-21

۱۴- معاونت درمان و دارو، آئین نامه تحove تأسیس و اداره بیمارستان ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرداد ۱۳۷۶.

۱۵- معاونت درمان و دارو، دستورالعمل استاندارد و خوبایت ارزشیابی بیمارستان های عمومی کشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرداد ۱۳۷۶.

۱۶- Mathews John. (1992). Health and safety at work. Pluto Press sydney and london. Australia.

۱۷- American Hospital Association (1975). Fire safety training in health care institutions. American Hospital Association. U.S.A. Chicago.

۱۸- Charney,W, "Handbook of Modern Hospital safety", CRC Press LLC, U.S.A. PP.1-7, 1999.

عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۷۷، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۷.

۶- محمدی نژاد، قربانعلی، بررسی وضعیت نگهداری بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۲.

۷- رخانی نژاد، مالک، بررسی وضعیت نگهداری بیمارستان های علوم پزشکی زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۷.

۸- وزیری، علیرضا، سیستم های حفاظت الکتریکی اتاق های عمل، مجله توسعه، شماره ۲۱، تهران، صص ۱۷-۲۴، ۱۳۷۴.

۹- محمودی، علی، بررسی عملکرد مدیران نسبت به عوامل زیان آور و مخاطرات شغلی در معرض خطر بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۴.

۱۰- مسگرزاده، مژگان، بررسی میزان کاربرد استانداردهای بین المللی طراحی، مکانیکی، تجهیزات و ایمنی در اتاق های عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۴.